


Uputstvo za instalaciju i korišćenje analognog termoregulatora DTR - 941



Prikaz povezivanja sa zadnje strane uređaja

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Opštne karakteristike

| | |
|------------------------------|--|
| Napajanje | 220Vac, 110Vac, 48Vac, 24Vac, 24Vac; 50 / 60 Hz; 4VA max |
| Broj ulaza | 1 |
| Broj izlaza | 2 |
| Display | Jednostruki, 3 1/2 - cifarski LED, 13mm, crveni |
| Zadavanje temperature | Tasterima na prednjem panelu uređaja |
| Opseg zadavanja | 0 ÷ 100 °C; 0 ÷ 400 °C; 0 ÷ 1200 °C |
| Histerezis | Za opseg 0 ÷ 100 °C histerezis je 0.1 ÷ 1 °C; za opsege preko 100 °C histerezis je 1 ÷ 10 °C |
| Međusobni histerezis | Za opseg 0 ÷ 100 °C iznosi 0.1 ÷ 1 °C; za opsege preko 100 °C iznosi 1 ÷ 10 °C |
| Radni uslovi | T: 0 ÷ 50 °C; RH: 5 ÷ 90% |
| Skladištenje | T: - 40 ÷ 85 °C; RH: 5 ÷ 90% |
| Dimenzije (ŠxVxD) (mm) | 96 x 96 x 145 |
| Otvor za ugradnju (ŠxV) (mm) | 91 x 91 |
| Težina | 630g |

Ulas

| | | |
|----------------|----------------------------------|--|
| Termopar | Tip | J, K |
| | Kompenzacija hladnog spoja (CJC) | Interna |
| Otporni senzor | Tip | Pt - 100, 3 - žični; PTC - 2k (KTY - 10) |

Izlaz

| | | |
|---------|----------------|--|
| Relejni | Karakteristike | 3 - pinski; 8A / 250Vac, trajno 3A max |
| | Primena | Izlaz 1 - grejanje; Izlaz 2 - hlađenje |

Merenje (klasa tačnosti)

| | |
|----------------|----------------|
| Greška merenja | < 1% ± 1 digit |
|----------------|----------------|

Kontrolne funkcije

| | | |
|------------|--------------------|-------------|
| Regulacija | Tipovi upravljanja | ON / OFF, P |
|------------|--------------------|-------------|


ZADAVANJE ŽELJENE TEMPERATURE

Pritiskom na taster **SET** prikazuje se zadata temperatura.

Istovremenim dužim držanjem tastera **SET** i **↑** povećava se zadata temperatura.

Istovremenim dužim držanjem tastera **SET** i **↓** smanjuje se zadata temperatura.

PODEŠAVANJE XP, TP1, XP2 I TP2 (TIP REGULACIJE)



Regulator DTR - 941 namenjen je za ekstrudere ili druge mašine gde je potrebno grejanje i hlađenje.

Na zahtev, logika izlaza 2 može se invertovati, tako da regulator DTR - 941 služi za dvostepeno grejanje.
Za izlaz 1 i izlaz 2, nezavisno, može da se izabere da li da rade kao ON-OFF ili proporcionalna regulacija.

a) ON-OFF regulacija

Trimer Xp podešiti u krajnji levi položaj (Xp1 za izlaz 1, a Xp2 za izlaz 2).

Sa trimerima Tp regulisati histerezis (Tp1 za izlaz 1, a Tp2 za izlaz 2).

Trimerom W podešava se mrtva zona (nijedan izlaz nije aktivran).

Npr: Zadata temperatura je 200 °C.

Trimeri Xp1 i Xp2 su u krajnjem levom položaju.

Trimeri Tp1 i Tp2 i W su na sredini.

-Izlaz 1 isključuje na 200 °C, a uključuje na 195 °C.

-Izlaz 2 uključuje na 210 °C, a isključuje na 205 °C.

-Od 200 °C do 205 °C oba izlaza su isključena.

b) Proporcionalna regulacija

U većini slučajeva primenjuje se proporcionalna regulacija zbog inercije sistema.

Sa trimerima Xp podešava se proporcionalni opseg od 0 do 30 °C, a u tom slučaju sa Tp podešava se perioda uključivanja od (10-90) sec.

Za ekstrudere u plastičnoj industriji najčešće zadovoljava sledeća kombinacija:

-Tp1=0, Xp1=30% od krajnjeg levog položaja;

-Tp2=0, Xp2=20% od krajnjeg levog položaja;

PRIMER POVEZIVANJA

